

Visita ao Canteiro de Obras da Construtora Villa Rios em Itapetininga no intuito de verificar e orientar a aplicação das Normas de Segurança e CCT em 13/09/2017.



Faltam Medidas de Proteção contra Quedas de Altura.



Falta de proteção
na serra

Canteiro desorganizado.







Falta de local apropriado para higiene pessoal e fisiológica dos trabalhadores.