

Visita ao Canteiro de Obras de algumas construtoras no intuito de verificar a aplicação das Normas de Segurança e CCT em 13/09/2017.



Faltam Medidas de Proteção contra Quedas de Altura.

Faltam Medidas de Proteção contra Quedas de Altura e Falta de uso de E.P.I.'s.

